

# HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

KIỂM TRA LẠI KHỐI LƯỢNG VÀ ĐỘ DÀY TÔN, SAU ĐÓ ĐỐI CHIẾU VỚI THÔNG SỐ ĐƯỢC IN TRÊN BỀ MẶT CỦA TÔN.



PALMER

Kiểm tra độ dày, đo ít nhất 3 điểm khác nhau trên tám tôn, sau đó tính độ dày bình quân các điểm so với độ dày công bố trên bề mặt sản phẩm.



CÂN

Cân thực tế khối lượng của cuộn hàng đã giao, đối chiếu với khối lượng bán trên chứng từ, hợp đồng,...